

**SAMPLE BAUMSCHEIBE (Nr. 219) DER  
GEBIETSBETREUUNG MAX-WINTER-PLATZ  
Standort: Max-Winter-Platz 21  
errichtet: etwa 2010**





219





Desolater Zustand:  
Holzsteher  
gesplittet

Vorstehende  
Verschraubung

Desolater Zustand:  
Holzsteher  
gesplittet

Spärlich begrünt,  
da Errichtung  
2010


Vorstehende  
Verschraubung

Desolater Zustand:  
Notdürftige  
Reparatur durch  
Paketklebeband

Vorstehende  
Verschraubung

Desolater Zustand:  
Holzsteher  
gesplittet

Desolater Zustand:  
Balken fehlt







Vorstehende  
Verschraubung





Vorstehende  
Verschraubung



Vorstehende  
Verschraubung



Vorstehende  
Verschraubung





Desolater  
Zustand:  
Holzsteher  
gesplittet

Desolater  
Zustand:  
Notdürftige  
Reparatur durch  
Paketklebeband



Desolater  
Zustand:  
Holzsteher  
gesplittet

Desolater  
Zustand:  
Notdürftige  
Reparatur durch  
Paketklebeband



Desolater  
Zustand:  
Holzsteher  
gesplittet



Dougl. Unterkonstruktion  
45x70mm ca.3m 1.Sort.



000868 800046





Vorstehende  
Verschraubung

Vorstehende  
Verschraubung



1000 1000

suche / bleter

Was ist los im

BNEO

1000 1000

Vorstehende  
Verschraubung



**BAUMSCHEIBE (Nr. 105)**

**Bank-Zaun**

**Standort: Arnezhofstr. 5**

**errichtet: 2013 durch Anrainer Eric Kläring**









Keine  
vorstehende  
Kanten

Flächenbündige  
Verschraubung



Keine  
vorstehende  
Kanten








Flächenbündige  
verschraubung



Keine  
vorstehende  
Kanten

Flächenbündige  
Verschraubung



**BAUMSCHEIBE (Nr. 101)**

**Bank-Zaun**

**Standort: Arnezhofenstr. 1**

**errichtet: 2013 durch Anrainer Erich Koller**



101



Flächenbündige  
Verschraubung



Innenseitige  
Verschraubung





Innenseitige  
Verschraubung













Keine  
vorstehende  
Kanten